

Barras de mandrinar. DIN 2080

Boring bars. DIN 2080

Utilización: Para todas las operaciones de mandrinado (agujeros pasantes o ciegos, mecanizado de desbaste o acabado)

D1: Capacidad de mandrinado con cuchilla inclinada.

D2: Capacidad de mandrinado con cuchilla recta.

Suministro: Las cuchillas de mandrinar no están incluidas.

Application: For all boring operations (thru and blind holes, rough and finish machining.



D1: Boring capacity with inclined tool bits.

D2: Boring capacity with straight tool bits.

Delivery: Boring tool bits are not included



35xx.BMN



A	COD	d	L	D1	D2	s	l2
40	3540.BMN.20.100	20	100	23-27	23-33	8	30
	3540.BMN.25.100	25	100	27-38	27-42	8	32
	3540.BMN.25.160	25	160				
	3540.BMN.32.100	32	100	34-50	34-48	10	40
	3540.BMN.32.160	32	160				
	3540.BMN.40.100	40	100	44-68	44-60	12	46
	3540.BMN.40.160	40	160				
	3540.BMN.40.250	40	250	55-85	55-75	16	58
	3540.BMN.50.100	50	100				
	3540.BMN.50.160	50	160				
	3540.BMN.50.250	50	250				
	3540.BMN.50.315	50	315	69-105	69-95	20	60
	3540.BMN.63.160	63	160				
	3540.BMN.63.250	63	250				
3540.BMN.63.315	63	315	87-130	87-120	25	78	
3540.BMN.80.160	80	160					
3540.BMN.80.250	80	250					
3540.BMN.80.315	80	315					

A	COD	d	L	D1	D2	s	l2
50	3550.BMN.20.100	20	100	23-27	23-33	8	30
	3550.BMN.25.100	25	100	27-38	27-38	8	32
	3550.BMN.25.160	25	160				
	3550.BMN.32.100	32	100	34-50	34-48	10	40
	3550.BMN.32.160	32	160				
	3550.BMN.40.100	40	100	44-68	44-60	12	46
	3550.BMN.40.160	40	160				
	3550.BMN.40.250	40	250	55-85	55-75	16	58
	3550.BMN.50.100	50	100				
	3550.BMN.50.160	50	160				
	3550.BMN.50.250	50	250				
	3550.BMN.50.315	50	315	69-105	69-95	20	60
	3550.BMN.63.160	63	160				
	3550.BMN.63.250	63	250				
	3550.BMN.63.315	63	315	87-130	87-120	25	78
	3550.BMN.80.160	80	160				
	3550.BMN.80.250	80	250				
	3550.BMN.80.400	80	400	107-150	107-140	25	90
	3550.BMN.99.160	100	160				
	3550.BMN.99.250	100	250				
3550.BMN.99.400	100	400					

Piezas de recambio - Spare parts

d	REF.	REF.
20	T410004 (M10x4)	T306006 (M6x6)
25	T410004 (M10x4)	T306006 (M6x6)
32	T412005 (M12x5)	T308008 (M8x8)
40	T414006 (M14x6)	T310012 (M10X12)
50	T420008 (M20x8)	T312012 (M12x12)
63	T425009 (M25x9)	T316016 (M16x16)
80	T430009 (M30x9)	T316020 (M16X20)
100	T430009 (M30x9)	T316025 (M16x25)

Barras de mandrinar. DIN 2080

Boring bars. DIN 2080

Utilización: Para todas las operaciones de mandrinado (agujeros pasantes o ciegos, mecanizado de desbaste o acabado)

D1: Capacidad de mandrinado con cuchilla inclinada.

D2: Capacidad de mandrinado con cuchilla recta.

Suministro: Las cuchillas de mandrinar no están incluidas.

Application: For all boring operations (thru and blind holes, rough and finish machining.



D1: Boring capacity with inclined tool bits.

D2: Boring capacity with straight tool bits.

Delivery: Boring tool bits are not included



35xx.BMN



A	COD	d	L	D	D1	D2	s	I2
40	3540.BMN.20.160	20	160	37,5	23-27	23-33	8	30
	3540.BMN.25.250	25	250	42,5	27-38	27-42	8	32
	3540.BMN.32.250	32	250	43,9	34-50	34-48	10	40

A	COD	d	L	D	D1	D2	s	I2
50	3550.BMN.20.160	20	100	37,5	23-27	23-33	8	30
	3550.BMN.25.250	25	250	42,5	27-38	27-38	8	32
	3550.BMN.32.250	32	250	49,5	34-50	34-48	10	40
	3550.BMN.40.315	40	315	57,5	44-68	44-60	12	46

Piezas de recambio - Spare parts

d	REF.	REF.
20	T410004 (M10x4)	T306006 (M6x6)
25	T410004 (M10x4)	T306006 (M6x6)
32	T412005 (M12x5)	T308008 (M8x8)
40	T414006 (M14x6)	T310012 (M10x12)