

1. Kit/set 86.0561




Figure 1: 3m Bewo track

1.1. Contents of kit / Inhoud kit / Inhalt des kits



Figure 2: Contents of kit / Inhoud kit / Inhalt des kits

Number	Part	Quantity
1.	Sticker	1
2.	Measuring tape short / Meetlint kort / Maßband kurz	L=1m 1
3.	Measuring tape long / Meetlint lang / Maßband lang	L=5m 1

1.2. Instruction / Instructie

Before applying the short measuring tape, first cut the end to length:

Voordat u het korte meetlint aanbrengt, moet u eerst het einde op lengte knippen:

Bevor Sie das kurze Maßband anlegen, schneiden Sie das Ende auf die richtige Länge ab:

(2) Measuring tape short / **Meetlint kort** / Maßband kurz: 22cm

Apply the measuring tape as shown in Figure 3, make sure the 0 on the short tape and the 22 on the long tape align and the numbers are visible.

Breng het meetlint aan zoals getoond in Figure 3, zorg ervoor dat de 0 op het korte meetlint en de 22 op het lange meetlint uitgelijnd zijn en dat de getallen zichtbaar zijn.

Legen Sie das Maßband wie in Figure 3 gezeigt an und achten Sie darauf, dass die 0 auf dem kurzen Band und die 22 auf dem langen Band übereinstimmen und die Zahlen sichtbar sind.




Figure 3: Assembly instruction

When mounted cut the starts of both measuring tapes and the end of the long measuring tape.

Knip na montage het begin van beide meetlinten en het uiteinde van het lange meetlint af.

Schneiden Sie im montierten Zustand die Anfänge der beiden Maßbänder und das Ende des langen Messbandes ab

Next correct the distance using the set screw under the sticker and a calibrated length between the saw and the stop block.

Corrigeer vervolgens de afstand met behulp van de stelschroef onder de sticker en een gekalibreerde lengte tussen de zaag en het aanslagblok.

Korrigieren Sie dann den Abstand mit Hilfe der Stellschraube unter dem Aufkleber und einer kalibrierten Länge zwischen der Säge und dem Anschlagblock.